

2011.12.09 更新

ばいじんの除去の実施状況と措置

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行なった日	2週間に1度の定期点検と合わせて除去	

排ガスの分析結果

規定項目		6ヶ月に1回以上	1年に1回以上	
採取位置		回転炉床式焼却炉 煙突測定座	回転炉床式焼却炉	
採取した年月日		平成23年 9月12日	平成23年 9月12日	
測定結果が得られえた日		平成23年11月10日	平成23年11月10日	
ダイオキシン類		0.064 ng-TEQ/m3N		
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物			0.19 m3Normal/h
	ばいじん			0.076 g/m3Normal
	塩化水素			14 mg/m3Normal
	窒素酸化物			170 volppm

ばいじんの除去の実施状況と措置

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行なった日	1ヶ月に1度の定期点検と合わせて除去	

排ガスの分析結果

規定項目		6ヶ月に1回以上	1年に1回以上	
採取位置		ロータリーキルン式焼却炉 煙突測定座	ロータリーキルン式焼却炉	
採取した年月日		平成23年 9月15日	平成23年 9月15日	
測定結果が得られえた日		平成23年11月11日	平成23年11月11日	
ダイオキシン類		0.00078 ng-TEQ/m3N		
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物			0.99 m3Normal/h
	ばいじん			0.075 g/m3Normal
	塩化水素			14 mg/m3Normal
	窒素酸化物			130 volppm